



stegerud steel ab

Skötselanvisning Trädetaljer

Lackbehandlade snickerier

Tvätta snickerierna med en trasa fuktad i ljummet vatten med syntetiskt tvättmedel utan alkalier.

Fläckar som inte kan avlägsnas med tvättning tas bort med en trasa fuktad i lacknafta (håll ej vätskan på ytan)

Lackade ytor bör, beroende på slitage och/eller skador bättras. Var noga med att bättra nedslitna ytor innan träytan skadats. Innan bättring måste träytan vara ren och torr. Vid behov ruggas ytan upp med ett fint sandpapper.

Oljade snickerier

Oljade snickerier kräver regelbundet underhåll. Oljade träytor är ej lika hållbara som lackade träytor till en början.

Träytorna inoljas rikligt en kort tid efter montaget (ca 2-3 veckor).

Trädetaljerna inoljas kontinuerligt vid behov beroende på slitage, soljus & temperatur.

Städning utföres med en ren fuktad trasa.

OBS!

Skador och åverkan åtgärdas omgående av fackman. Till dess skadan är åtgärdad skall den skadade ytan täckas.

