



stegerud steel ab

GALLERDURK

PRESSDURK

SPIRALTRAPPOR

Skötselanvisning Rak trappa av stål

Bultförband	Kontrolleras okulärt fyra (4) gånger / år. Efterdrages vid behov. Skadade detaljer bytes.
Ytbehandling	Normalt är varmförzinkade detaljer underhållsfria. Viss utfällning av zink kan förekomma. Dessa tas bort med stålull typ svinto eller likvärdigt. Större skador på varmförzinkad yta bättras med s.k. kallgalv Målade trappor bättras med bättringsfärg.
Renhållning	Utomhus : Trappan hålles ren från snö och is. Inomhus : Trappan hålles ren från grus.
Övrigt	Trappan är avsedd för persontrafik.

